

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA										Pág. 1/3	
BIENESTAR											
NOMBRE DEL PROYECTO											
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE EN LAS VARAS NAYARIT											
Estado (2 dígitos)	18	Fecha de Verificación				Día	Mes		Año		
Municipio (3 dígitos)	004					11	11		2019		
Nombre de la Localidad	LAS VARAS	Tipo de Obra				Fondo		FISDMF			X
Clave de la Localidad	18004 0186					Directa	Complementaria		FISE		
No AGEB (13 dígitos)	18004 0186 1065										
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)		Inicio		Fecha		Sistema MIDS		Sistema SRFT	
Servicios Básicos en la Vivienda				Proceso				Folio		Folio	
Calidad y Espacios en la Vivienda				Terminada		X		200084		NAY190401 593772	
Acceso a Servicios de Salud											
Rezago Educativo				Zona de Atención Prioritario (ZAP)				No. De Acciones			
Carencia Alimentaria				Localidad 2 grados de rezago social alto				Unidad		Cantidad	
No Aplica		X		Acreditación de pobreza extrema (APE)		X		M2		1171.18	
Techo		Drenaje		Camino/Carretera				Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario		Salud	
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario							
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público				Aula, Comedor, Sanitario		Educación	
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle							
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta				Pavimentación		Otro s	
Cisterna		Planta Potabilizadora		Ciclopistas							
Electrificación		Línea de Conducción									
Costo del Proyecto											
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal		Fuente Municipal		Otros		Costo Total			
\$ 700,578.06	0.0	0.0		0.0		0.0		\$ 700,578.06			

Fotografías de la Obra




✗	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	✗	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	✗	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
✗	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com.mx/maps/place/Me+sillas,+Nay./@21.1824937,-105.1281002,19.59z/data=!4m5!3m4!1s0x84272ad8d291321f:0x69e01ca7bbdaeb9a!8m2!3d21.2224999!4d-105.0155555>

Referencias

ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE A CUADRAS DE LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LAS VARAS NAYARIT

Reporte de Incidencias

NO SE REPORTAN INCIDENCIAS EN ESTE TRIMESTRE PARA ESTA OBRA

Enlace FAIS

Nombre LIC. JUAN DELGADO DURAN

Puesto ENLACE FAIS

Firma

